

AVIS DE RAPPEL IMPORTANT

Perceuses à vitesse variable réversible de 10 mm (3/8 po) DeWALT, modèles DWD110 et DWD112

DeWALT a décelé un problème de sécurité potentiel dans le câblage interne des modèles de perceuses à vitesse variable réversible suivants, susceptible de présenter un risque de décharge électrique.

Les modèles suivants sont touchés :

Perceuses à vitesse variable réversible de 10 mm (3/8 po) DeWALT, modèles DWD110 et DWD112

Seuls les produits portant les codes de date de 2017-37-FY à 2018-22-FY, inclusivement, sont touchés.

Si la perceuse comporte un « X » après le code de date, c'est qu'elle a déjà été inspectée et n'est pas touchée.

(Voici le format du code de date : AAAA SS-FY-___. AAAA = Année de fabrication

(p. ex., 2017), SS = Semaine de fabrication. Exemple : 2017 18-FY-__ = 18^e semaine de 2017.)

Si votre perceuse ne porte aucun code de date ou si vous ne pouvez le repérer, veuillez communiquer avec nous.



Numéro de modèle

Code de date

Si votre perceuse est touchée, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER** et composez le numéro sans frais

1 855 752-5259,

de 8 h à 17 h, heure de l'Est, du lundi au vendredi, ou écrivez à l'adresse de courriel recall@sbdinc.com
pour obtenir de l'information au sujet d'une inspection et d'une réparation sans frais.